

## Bredegade 2

Registrering foretaget:  
febr. 2012

**Adresse**  
Bredegade 2

**Matr.nr.**  
50a, Slagelse bygrunde

**Beboelse/erhverv**

**Byggesager**  
Opf. år. : 1903  
Om-/tilbygn.: -

**BBR**  
Samlet etageareal:  
644+735=1.379 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 10

Antal erhverv: 3

**Signaturforklaring:**

Mindre god

Middel

God



### Stueetagen

- Portåbning**   Retkantet portåbning.
- Hoveddøre**   Rammedøre i hvidmalet træ, placeret i niche.
- Glaspartier**   Tre glaspartier i hvidmalet træ med termoglas.
- Vinduer**   To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Kviste**   Mansardkviste med flunke og front i zink, udført med to- og tre-fags vinduer, samt pudset frontvist køje og to dannebrogsvinduer.
- Tag**   Mansardtag med sort skifer.
- Skorsten**   Bygningen har ingen skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en brækket hvid nuance med hvide detaljer. Stueetagen er malet i en sort nuance. Ved de øvre etager fremstår bygningens materiale- og farvesætning harmonisk. Ved stueetagen virker kontrasten mellem den sorte farve og de øvrige etager dog for stor, hvilket medfører, at bygningen fremstår horisontalt adskilt. Tagrende og nedløb er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Etagebygning med flere pudsede detaljer omkring 1. og 2. sal som vinduesindfatninger med bryn eller fordakning, bæltegesims og gesims trukket i pudset. Bygningen spejles tilnærmelsesvis over et facadefremspring afsluttet øverst med en gavlkvist. Desværre optager tagetagen og stueetagen ikke denne tilnærmelsesvis spejling.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klar, hvis stueetagen i fremtiden bliver tilpasset arkitektonisk og farvemæssigt til bygningens overordnede arkitektoniske udtryk. Farvemæssigt kan man med fordel tage udgangspunkt i den klassiske jordfarveskala.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*