

Bredegade 20

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Bredegade 20

Matr.nr.

42a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år : 1927

Om-/tilbygn.: 1993

BBR

Samlet etageareal:
823+194=1.017 m²

Antal boliger: 12

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Portåbning



Retkantet portåbning med dobbelt smedejerns låge.

Indgang



Indgangsdøre er placeret i nicher.

Glaspartier



En-fags glaspartier i sortmalet alu.

Skilte



Skiltningen er udført som påklæbning på glaspartierne.

Vinduer



En- og tre-fags vinduer i hvid plast med termoglas. Ved altaner er placeret altandøre med større en-fags glasparti.

Altaner



Mellem stue og 1. sal er placeret en altan i facadens fulde længde. Ved 2. og 3. sal er placeret fire mindre altaner og to dobbelte altaner. Alle altaner fremstår som kummealtaner beklædt med hvide sinus-stålplader.

Tag



Sadeltag med sorte eternitplader.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset, malet i en hvid nuance. Ved de øvrige etager fremstår facaden i blank rød mur. Overordnet set er der en fin farvemæssig harmoni mellem facaden og de hvide bygningsdele som vinduer og altanafskærmning, men materialsammensætningen virker desværre meget tilfældig.

Arkitektonisk helhed



Etagebygning med enkelte detaljer som murede indfatninger omkring vinduer og aftrappet muret gesims. Den gennemgående altan er medvirkende til at dele facaden i en under- og overdel, og skaber derved frirum til at bearbejde de to facadeudtryk individuelt. Stålpålerne omkring altanerne virker desværre skæmmende for den øvre del af facaden.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker volumenmæssigt styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis vinduerne i fremtiden bliver udført som trævinduer og altanerne bliver beklædt med et materiale der afspejlede bygningens arkitektur og øvrige materialsammensætning.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.