

Bredegade 6

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse
Bredegade 6

Matr.nr.
48a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
H.C. Andersen gik i Latinskole
her fra 1822-1826.

Byggesager
Opf. år: 1903
Om-/tilbygn. år: 1955

BBR
Samlet etageareal: 417+420=
837 m²

Antal boliger: 3
Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒
Middel ☐ ☒
God ☐ ☒



Stueetagen

Portåbning	☐ ☒	Rundbuet portåbning med portindfatning og kartouche.
Hoveddøre	☒ ☐	Dobbelt rammedør i olieret hårdttræ, med rundbuet overvindue.
Vinduer	☐ ☒	Ved stueetagen rundbuede en-fags vinduer, med den øvre tre-fags inddeling. Ved de øvrige etager tre-fags dannebrogsvinduer. Alle vinduer er udført i hvidmalet træ.
Skilte	☒ ☐	Skiltning udført som påklæbning på vinduerne.
Kviste	☒ ☐	Bygningen har fem rytterkviste med flunke i zink og front i træplade. Kvistene er nedskåret i tagfalden.
Tag	☐ ☒	Sadeltag med sort skifer.
Skorsten	☐ ☒	Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår ved stueetagen i gråt kvadremurværk, ved de øvrige etager fremstår facaden i blank rød mur. Der er en flot harmoni mellem facaden, de hvide vinduer, den olierede hoveddør og det sorte tag. Skiltningen på vinduerne virker desværre delvis forstyrrende for farvesætningen. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret etagebygning med flere flotte detaljer som kvadremurværk, kartouche over port og indgangsdør, indfatninger i granit omkring vinduer, forskudsjern og pudset gesims med frise udført med indhugget guldtekst. Desværre afviger særligt kviste og hoveddør fra denne overordnede gennemførte klassicistiske arkitektur. Vinduerne ved stueetagen kunne ligeledes være udført med bedre hensyntagen til bygningens arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet. Placeringen af telefon- og el-skabe midt for facaden virker dog yderst uheldig.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis skiltning i fremtiden blev fjernet, samt hvis dør og vinduer ved stueetagen bliver arkitektonisk bearbejdet i.f.t. facadens oprindelige arkitektoniske udtryk. Endelig at kvistene bliver bearbejdet således at de i materiale og farver matcher bygningens øvrige arkitektoniske udtryk.

SAVE

Arkitektonisk værdi 2

Kulturhistorisk værdi 2

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 3

Bevaringsværdi 2

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.