

Bredegade 8

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Bredegade 8

Matr.nr.

47a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1890

Om-/tilbygning: 1980

BBR

Samlet etageareal:
 $180 + 960 = 1.140 \text{ m}^2$

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 5

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddøre



Rammedør i gråmalet træ inddelt med fire glasfelter. Døren er udført med overvindue og sideparti.

Glasparti



Glasparti udført som et-fags parti med tre glasfelter øverst. Glaspartiet er udført i hvidmalet træ.

Vinduer



Et-fags vinduer med gående ramme øverst. Vinduerne er udført i hvidmalet træ.

Skilte



Skiltning udført som plade-, udhængsskilte.

Kviste



Bygningen har syv rytterkviste med flunke og front i træ.

Tag



Sadeltag med brune eternitplader.

Skorsten



Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset og malet i to gule nuancer. Flere facadedetaljer er malet i en lys grå nuance. Farvesætningen virker afstemt, men matcher bygningens arkitektoniske udtryk dårligt. Det markante røde pladeskilt gavner ikke helhedsindtrykket. Materialemæssigt skiller særligt eternittaget sig negativt ud. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Etagebygning med flere flotte detaljer som kvadremurværk, lodrette skulpturelle elementer som søjler, buede fordakninger over vinduer, facadefremspring og pudset gesims. Facadens høje detaljering sløres desværre af vinduer, glasparti, skilte, kviste og tag der øjensynligt ikke respekterer bygningens oprindelige arkitektoniske og materialemæssige udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gadebilledet og kunne med fordel have været en etage højre.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis vinduer, glasparti, skilte, kviste og tag i fremtiden bliver bearbejdet arkitektonisk i.f.t. facadens oprindelige arkitektoniske og materialemæssige udtryk.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 7

Tilstand 6

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.