

Bredegade 9A

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Bredegade 9A

Matr.nr.

11, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1900
Om-/tilbygn.: -

BBR

Samlet etageareal:
 $502 + 228 + 25 = 755 \text{ m}^2$

Antal boliger: 6

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒ ☐
Middel ☐ ☒ ☐
God ☐ ☐ ☒



Stueetagen

Portåbning



Fladbuget portåbning.

Hoveddøre



Rammedør i gråmalet træ med glasrude.

Glaspartier



Glaspartier i grå alu. Partierne har varieret størrelse og udformning.

Skilte



Skiltningen er udført som pladeskilte og enkeltbogstaver.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer og frederiksbergvinduer i hvid plast med termoglas.

Kviste



Bygningen har ni mansardkviste med flunke og front i zink.

Tag



Mansardtag med rød teglsten.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset, malet i en grå nuance. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur. Farvemæssigt er der god harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og det røde tag. Materiale-mæssigt afviger særligt vinduer, dør og glasparti fra bygningens øvrige materialevalg. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret etagebygning med enkelte fine detaljer som muret stik, bæltegesims og pudset gesims. Særligt vinduerne og zink-inddækningerne over glaspartierne i stueetagen virker afvigende fra det ellers fine arkitektoniske udtryk, hvor samspillet mellem vinduer og kviste danner en fin takt.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis vinduer, glasparti og skilte i fremtiden bliver bearbejdet materialemæssigt og arkitektonisk i.f.t. den øvrige facade.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.