

# Frederiksgade 10

Registrering foretaget:  
febr. 2012

## Adresse

Frederiksgade 10

## Matr.nr.

419, Slagelse bygrunde

## Beboelse/erhverv

## Byggesager

Opførelsesår 1900  
Om-/tilbygning 1980

## BBR

Samlet etageareal: 231 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

## Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



## Stueetagen

### Hoveddør



Fyldningsdør i blåmalet træ med termoglas.

### Vinduer



To- og trefags vinduer i blåmalet træ med termoglas. Mod gaden er vinduerne udført som dannebrogsvinduer.

### Kviste



Bygningen har en velproportioneret københavnerkvist med flunke beklædt med bly og front i træ.

### Tag



Halvalmet tag med sort skifer. Tagfladen brydes af et tagvindue.

### Skorsten



Bygningen har to skorstene.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en hvid nuance med enkelte detaljer. Der er fin harmoni mellem den hvide facade, den mørkgrå sokkel, de blå vinduer og det sortgrå tag. Alu bundlisten ved vinduerne, samt tagrenden og nedløbene i plast virker dog delvis slørende for helhedsopfattelsen af bygningen.

### Arkitektonisk helhed



Velproportioneret byhus med flere fine detaljer som rustikhjørner, bæltegesims og profileret gesims trukket i puds. Særligt den velproportionerede kvist placeret midt over facaden virker fremmede for bygningen.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der i dag huser en skole.

## Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klar, hvis bundlisterne ved vinduerne bliver udført i indfarvet aluminium og tagrende og nedløb udføres i zink.*