

Frederiksgade 18

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Frederiksgade 18

Matr.nr.

418c, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1911
Om-/tilbygn. 1993

BBR

Samlet etageareal: 278 m²

Antal boliger: 4

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god
Middel
God



Stueetagen

Vinduer



Tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ, med termoglas.

Kviste



Bygningen har to mansardkviste, med flunke i zink, samt en mindre taskekvist med tagterrace.

Tag



Mansardtag med rød vingetegl. Tagfladen brydes af to ovenlysvinduer.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en grå nuance. Bygningen har flere detaljer, men disse sløres delvis idet de er malet i en tilsvarende farve som facaden. Undtagelsen herfor er gesimsbåndet, der er malet i en hvid nuance, hvilket er medvirkende til at fremhæve denne. Overordnet set er der fin harmoni mellem de hvide og grå farver, det røde tag og zinktagrenderne. Soklen fremstår i cementgrå, og kan med fordel markeres i en mørkere nuance.

Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår med flere detaljer, som bloktandsgesims trukket i puds, vinduesindfatninger med bryn og spejl. Facaden har fine horisontale og vertikale inddelinger, men ovenlysvinduerne og til dels taskekvisten er medvirkende til at sløre dette. Glasstenene ved kældervinduerne kunne ligeledes udskiftes med egentlige vinduer.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis farvesætningen af særligt facadens detaljer og sokkel blev bearbejdet, samt hvis ovenlysene blev arkitektonisk afstemt med bygningens overordnede udtryk.

Man kunne ligeledes med fordel etablere refendfuger ved stueetagen og udskifte kældervinduerne.