

# Frederiksgade 21

Registrering foretaget:  
febr. 2012



## Adresse

Frederiksgade 21

## Matr.nr.

475a, Slagelse bygrunde

## Beboelse/erhverv

## Byggesager

Opførelsesår 1921  
Om-/tilbygning 1994

## BBR

Samlet etageareal: 164 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

## Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

## Stueetagen

### Hoveddør

Fyldningsdør i hvidmalet træ med overvindue.

### Vinduer

To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ, med forsatsramme.

### Kviste

Bygningen har to helvalmede rytterkviste. Udført med flunke i zink og tegltag.

### Tag

Sadeltag med rød vingetegl.

### Skorsten

Bygningen har ingen skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med fine hvidmalede detaljer. Materialevalg og farvesætning gør at bygningen fremstår harmonisk og oprigtig både omkring facade, kælder og tag. Den konsekvente brug af zink ved tagrende, kviste mm. underbygger helhedsindtrykket.

### Arkitektonisk helhed



Velproportioneret halvanden etagers bygning med fine hvidmalede detaljer som sparrenkopgesims med trukket profilering og pudset sålbænk. Særligt vinduerne mod gade underbygger husets udtryk med fine detaljer og proportioner. Garagen i gavlen er sammenbygget med huset via et udskud. Dette greb er delvis medvirkende til at sløre husets arkitektoniske helhedsindtryk.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er i sig selv fin, men harmonerer kun delvis med bebyggelsen på modsat side.

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 3

Tilstand 3

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klar, hvis porten ved garagen bliver udskiftet med en sidehængt træport. Det er væsentligt at bemærke, at man i fremtiden bør være påpasselig med at foretage ændringer på hovedbygningens facade.*