

Fruegade 10

Registrering foretaget:
marts. 2012

Adresse
Fruegade 10

Matr.nr.
127, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1900
Om-/tilbyggn.år: 1978

BBR
Samlet etageareal: 129 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Hoveddør

Hoveddøren er en fransk dør udført i hvidmalet træ og med et vinduesfelt foroven.

Vinduer

Fire to-fags bondehusvinduer, hvidmalede og udført i træ og med termovindue.

Kviste

To københavnerkviste udført i træ og med tofags bondehusvindue, hvidmalede og i træ med termovindue. Inddækninger er udført i zink.

Tag

Sadeltag med røde vingesten i tegl.

Skorsten

Bygningen har én skorsten - i teglsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5


Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen har pudsede overflader i hvid/cremet farvet nuance. God harmoni i farvesammensætningen mellem de hvide vinduer, hoveddør og det røde tag. Soklen er sorttjæret. Materialevalget virker gedigent og robust.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en fire fagsbygning i 1½ etage med udnyttet tagetage. Bygningen er et simpelt byhus i enkle materialer. Vinduesåbningerne i stueetagen er rektantede med kraftig sålbænk. Bygningen er symmetrisk omkring hoveddøren.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker passende i forhold til nabobebyggelsen. Placeringen er fin i forhold til byggelinien i Fruegade.

Anbefalinger

Bygningen fremstår klar. Farvesammensætningen bør bearbejdes i retning af jordfarveskala.