

Fruegade 11

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Fruegade 11

Matr.nr.

164, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1900
Om-/tilbygn.år: 1976

BBR

Samlet etageareal: 315 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒

Middel ☐ ☒

God ☐ ☒



Stueetagen

Hoveddør

☐ ☒ Fyldningsdør i hvidmalet træ, placeret i småsprosset rundbuet vinduesparti, bestående af sidepartier og overvindue.

Vinduer

☐ ☒ To- og fire-fags småsprossede vinduer i hvidmalet træ, samt to køjer ligeledes i hvidmalet træ.

Kviste

☐ ☒ Bygningen har en gavlkvist mod gaden, en taskekvist med front i bindingsværk samt en gavlkvist i gavlen.

Tag

☐ ☒ Sadeltag med helvalm, udført med sortglaseret vingetegl. Tagfladen brydes af tre ovenlys.

Skorsten

☐ ☒ Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår grovpudset i en grøngrå nuance. Der er fin harmoni mellem den grøngrå facade, de hvide vinduer og døre, kampestens-soklen, det sortglaserede tag og det sortmalede udhæng og bindingsværk. Inddækninger, tagedløb og tagrende er konsekvent udført i kobber.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret byvilla. Bygningen har mange fine detaljer, særligt omkring dørpartiet med granittrappe, facadelamper køjer etc. Kviste og karnapper virker fint afstemt med bygningens overordnede proportioner og materialeholdninger. Særligt placeringen af ovenlysvinduet ved halvvalmen kunne med fordel overvejes.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for garden og det t-kryds den er placeret ved.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget ved karnappen blev udskiftet til kobbertag, samt hvis placeringen og udformningen af ovenlysvinduerne blev bearbejdet arkitektonisk.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.