

Fruegade 13

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Fruegade 13

Matr.nr.

163, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1900
Om-/tilbyggn.år: 1984

BBR

Samlet etageareal: 304 m²

Antal boliger: 5

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒

Middel ☐ ☒

God ☐ ☒



Stueetagen

Hoveddør



Rammedør inddelt i tre glasfelter, udført med sideparti og fyldning over. Dørpartiet fremstår i hvid plast med termoglas.

Vinduer



Et-fags vinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har en københavnerkvist, med front og flunke i plademateriale.

Tag



Sadeltag med sortgrå eternitplader. Tagfladen brydes af et ovenlysvindue.

Skosten



Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 6

Miljømæssig værdi 6

Originalitet 6

Tilstand 6

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en gul nuance. Der er fin harmoni mellem den gule facade og de hvidmarkerede facadedetaljer. Materiale- og farvevalget ved tag og hoveddør virker dog skæmmende for den arkitektoniske helhedsopfattelse. Tagrende og nedløb er udført i plast.

Arkitektonisk helhed



Etagebygning med flere detaljer som gesims båret af buefrise, linser og vinduesindfatninger ved 1. sal, samt bæltegesims og kvadre ved stueetagen. Desværre virker "fugerne" mellem kvadrene meget dominerende, og er medvirkende til at bryde skalaen. Vinduer, dørparti og tag er ligeledes medvirkende til at sløre bygningens oprindelige arkitektur og formsprog.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er med sin placering medvirkende til at bryde gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis tag, vinduer og indgangsparti blev arkitektonisk og materialemæssigt bearbejdet, set i forhold til bygningens oprindelige udtryk. Eksempelvis med røde vingetegl, og dannebrogsvinduer i træ.