

Fruegade 17

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Fruegade 17

Matr.nr.

161, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1891
Om-/tilbygn.år: 1986

BBR

Samlet etageareal: 154 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒ ☐
Middel ☐ ☒ ☐
God ☐ ☐ ☒



Stueetagen

Hoveddør



Pålagt dør i hvidmalet træ med op-sprosset overvindue m. termoglas.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer med sprosser i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har to københavnerkviste, med flunke og front i zink og trefagsvinduer med termoglas. Kvistene optager ikke vinduesrytmen fra etagen under.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl. Tagfladen brydes af et ovenlys.

Skorsten



Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en lys blå nuance, med hvidmalede detaljer. Der er fin harmoni mellem facadefarven, de hvide vinduer, døren, og det røde tag. Soklen er malet i en mørkere blå nuance og tagrende og nedløb fremstår i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret mindre byhus med detaljer som gesims trukket i puds og hvidmalede sålbænke. Husets ellers fine proportioner brydes desværre delvis af kvistene og ovenlysvinduet der dels er fejlproportioneret og dels skaber ubalance i tagfladen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker både i farvesætning og form styrkende for gadebilledet.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis hoveddøren fremstod som fyldningsdør, og navnlig kvistene blev arkitektonisk bearbejdet i form, proportion og placering, set i forhold til bygningens øvrige udtryk.