

Fruegade 20 A

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse

Fruegade 20 A

Matr.nr.

132 a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1890
Om-/tilbygn.år: 1986

BBR

Samlet etageareal: 168 m²

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒ ☐
Middel ☐ ☒ ☐
God ☐ ☐ ☒

Stueetagen

Hoveddør



Bygningen har ingen hoveddør. Adgangen sker via en port med dør. Porten er en revleport inddelt i felter.

Vinduer



Bygning har fire dannebrogsvinduer. Vinduerne er udført i træ, malet hvide og med termoglas.

Kviste



Bygningen har to to-fags københavnerkviste med hvidmalede trærammer og termoglas. Flunkerne og front er i zink. Kvistene er "skåret" ind i sadeltaget.

Tag



Sadeltag med røde vingesten i tegl.

Skorsten



Bygningen har to murede skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår med blank mur og med mange fine muredetaljer omkring vinduer og port. Hovedgesimsen er en bloktandsgesims. Farvesammensætningen mellem de hvide vinduer, den grønne og røde port samt det røde tegltag er harmonisk og bygningen præsenterer sig fint i gadebilledet. Soklen er malet/tjæret sort. Materialevalget virker gedigent og robust. Tag- og nedløb er i zink.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en fire/fem-fagsbygning i 1½ etage og med udnyttet tagetage. Bygningen er et simpelt byhus i enkle materialer. Bygningen fremstår harmonisk og er symmetrisk opbygget omkring den dominerende portåbning. Vinduesåbningerne i stueetagen er fladbuede med bånd i tegl som markerende elementer af åbningerne og med fin sålbænk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker harmonisk i forhold til nabobebyggelsen. Bygningen er fritliggende, men er indpasset fint i forhold til byggelinien i Fruegade.

Anbefalinger

Bygningen fremstår klar. I fremtiden kunne kvistene placeres og udformes så "skåret" i tagetagen ikke virker så markant. De to skorstene bør i fremtiden fremstå ens.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.