

Fruegade 21

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse
Fruegade 21

Matr.nr.
159a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1890

BBR
Samlet etageareal: 171 m²

Antal boliger: 1
Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god
Middel
God

Stueetagen

- Portåbning** Dobbeltport med buet overparti. Porten er udført i blåmalet træ.
- Hoveddør** Dobbelt fyldningsdør med overvindue i blåmalet træ.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas. Ved kvisten er vinduerne udført som tofags bondehusvinduer med sprosse.
- Kviste** Bygningen har en gavlkvist, med muret front og flunke i hvidmalet træ.
- Tag** Sadeltag med brune s-formede betontagsten. Tagfladen brydes af to ovenlysvinduer.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.




Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en hvid nuance. Særligt den blå nuance ved vinduer, port og døre gør huset meget iøjnefaldende. Taget fremstår i en rødbrun nuance hvilket harmonerer mindre godt med den hvide og blå farvesætning.

Arkitektonisk helhed



Byhus med få detaljer som profileret gesims og aftrapning under vinduer. Særligt detaljeringen omkring hoveddøren og kampestenssoklen er medvirkende til at give bygningen karakter og kvalitet.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet, farvesætningen af facade og vinduer etc. kunne med fordel berarbejdes.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 6

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis farvesætningen af facade og vinduer, døre og port blev bearbejdet og tagmaterialet udskiftet til rød vingetegl, og tagrende og nedløb blev udført i hvidmalet zink.