

Fruegade 23

Registrering foretaget:
marts. 2012



Adresse
Fruegade 23

Matr.nr.
, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1890

BBR
Samlet etageareal: 80 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

- Hoveddør** Pålagt dør med overvindue. Udført i rødmalet træ.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Kviste** Bygningen har to københavnerkviste, med front og flunke i brunmalet træ. Kvistene optager ikke vinduesrytmen fra vinduerne under.
- Tag** Sadeltag med rød vingeteglsten. Tagfladen brydes af et tagvindue.
- Skorsten** Bygningen har to skorstene.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 6

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 6

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med flere detaljer. Der er god harmoni mellem facaden, de hvide vinduer, det røde tegltag og farvesætningen omkring kviste og hoveddør. Tagrende og nedløb er udført i plast, mens soklen er udført som kampestensfundament.

Arkitektonisk helhed



Byhus med flere murede detaljer som vinduesindfatninger, blændinger, savsnitsgesims og rustikhjørner. Særlig tagetagen kan med fordel bearbejdes arkitektonisk eksempelvis ved etableringen af yderligere en kvist. Særligt tagrende og nedløb virker skæmmende for bygningen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for opfattelsen af gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis hoveddøren blev udskiftet til en fyldningsdør i tilsvarende farvesætning, og tagrende og nedløb blev udført i hvidmalet zink.