

Fruegade 24

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse
Fruegade 24

Matr.nr.
134, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1887

BBR
Samlet etageareal: 188 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒

Middel ☐ ☒

God ☐ ☒

Stueetagen

Hoveddør



Bygningen har to hoveddøre - en dobbeltfløjet fyldningsdør i træ og med glasfelt til en butiksenhed i stueetagen. Den anden dør er også en dobbeltfløjet fyldningsdør i træ med glasfelter - døren fører til boliger i de øvrige etager.

Vinduer



Stueetagen: Bygningen har to store butiksvinduer i træ. En butiksdør er placeret symmetrisk i forhold til de to butiksvinduer.

Øvrige etager: Bygningen har 5 dannebrogsvinduer. Vinduerne er udført i træ, malet hvide og med termoglas. De øverste felter i dannebrogsvinduerne er yderligere opsprossede. En lille detalje er det lille vindue i venstre side af bygningen - vinduesåbningen er rundbuet og med navnet "BangsBo".

Kviste



Bygningen har ingen kviste men tre tagvinduer.

Tag



Sadeltag med røde vingesten i tegl.

Skorsten



Bygningen har to murede skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår pudset i en hvid nuance. Der er kvadrepuds i stueetagen, som inddeler denne i fire dele og fremhæver bygningens hjørner og hovedindgange. Stueetagen afsluttes med en kraftig gesims. Hovedgesimsen er en trukket gesims. Vinduerne på 1. etage er indfattet. Indfatninger, kvadrepuds samt gesimsbånd er malet i en kraftig gul farve. Farvesammensætningen er harmonisk og bygningen præsenterer sig fint og markant i gadebilledet. Soklen er malet/tjæret sort. Materialevalget virker gedigent og robust. Tag og -nedløb er i plast.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en fem fagsbygning i to etager. Bygningen er et simpelt byhus, men med fine detaljer. Bygningen fremstår harmonisk og er symmetrisk opbygget omkring butiksdøren. Vinduesåbningerne i stueetagen og på 1. etage er retvinklede med pudsede omramninger omkring dannebrogsvinduerne.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker understøttende for bybilledet og omgivelserne.

Anbefalinger

Bygningen fremstår klar. I fremtiden bør tag og -nedløb udskiftes til zink.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 6

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.