

Fruegade 25

Registrering foretaget:
marts. 2012

Adresse

Fruegade 25

Matr.nr.

17b, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1900

BBR

Samlet etageareal: 184+16=
200 m²

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Port



Fladebuet dobbeltport i brunmalet træ.

Hoveddør



Rammedør med plank, udført i brunmalet træ.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer med forsatsramme i brunmalet træ, samt to stk. et-fags vinduer med termoglas placeret ved hoveddør.

Tag



Sadeltag med rød vingeteglsten.

Skorsten



Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset, malet i en hvid nuance. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur med flere detaljer. Der er god harmoni mellem den murede facade, de brune vinduer, døre og port og det røde tegltag. Farvesætningen ved stueetagen virker dog delvis skævvridende for opfattelsen af facaden. Tagrende og nedløb er udført i zink, mens soklen er udført som sort tjæret kampestensfundament.

Arkitektonisk helhed



Toetages byhus med flere murede detaljer som vinduesindfatninger, blændinger, blokgesims og lisener. Omkring indgangsdøren er udført to nyere et-fags vinduer, som adskiller sig fra de øvrige vinduer.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for opfattelsen af gaden.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis hoveddøren blev udskiftet til en fyldningsdør i tilsvarende farvesætning og vinduerne omkring døren udskiftet til dannebrogsvinduer. Stueetagen kunne ligeledes males i en klassisk jordfarve, for at skabe bedre sammenhæng med de øvrige bygninger langs gaden.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.