

Fruegade 2 A-E

Registrering foretaget:
dec. 2011

Adresse

Fruegade 2
(Skal ses i sammenhæng med
Skovsøgade 8)

Matr.nr.

124a-e, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Der er beboelse i hele ejendommen.

Byggesager

Fruegade 2A blev opført i 1880. I 1988 blev Fruegade 2B-E tilføjet.

BBR

Samlet etageareal: 486 m²

Antal boliger: 5

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Facaden

Portåbning

Fladbuet portåbning, med port i hvidmalet træ, udført med pålagt dør.

Hoveddøre

Nyere fyldningsdøre i hvidmalet træ med termoglas. Udført med termoglas. En enkelt af dørene er udført med overvindue.

Vinduer

To-fags bondehusvinduer udført i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste

Pultkviste med flunke og front i zink. Taget er belagt med tegl.

Tag

Rød vingetegl.

Skorsten

Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, i en mørk rød nuance. Der er god harmoni mellem den sorte sokkel, det røde tegltag, de hvidmalede vinduer, døre og port og den røde facade.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret række af byhuse. Den indbyrdes placering af vinduer, døre og kviste er ikke ens afstemt boligerne imellem, hvilket er medvirkende til at nedbryde længden af facaden. De mange kviste på tagfladen virker overvældende og dominerende, set i forhold til husets øvrige proportioner. Et vindue er blændet.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker med sin drøjde, arkitektur og farvevalg og sammen med ejendommen Fruegade 1 støttende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man afstemmer antallet af kviste, og udfører disse i overensstemmelse med bygningens proportioner og arkitektur.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 2

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.