

Fruegade 37

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Fruegade 37

Matr.nr.

148a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1902

BBR

Samlet etageareal: 152 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Plankedør i olieret hårdtræ med sideparti og overvindue.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i brunmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har to kviste med fladt tag og med flunke i zink. Den ene kvist har muret front. Kvistene optager ikke vinduesrytmen fra de underliggende etager.

Tag



Sadeltag med brune s-formede falstagsten.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med murede hvidmalede detaljer. Der er god harmoni mellem den murede facade og de hvide detaljer, men de brune hvide vinduer gør særligt facaden mod gaden mørk og afvisende. Tagrende og nedløb er udført i zink, og soklen fremstår som pudset sokkel.

Arkitektonisk helhed



Mindre fem-fags byhus med pudset gesims og vinduesindfatninger. Kvistene ved taget virker meget dominerende, og kunne med fordel bearbejdes.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker grundet farvesammensætning, kun delvis styrkende for gadebilledet. Bygningens højde og drøjde samt placering på grunden matcher de øvrige bygninger i Fruegade.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis vinduerne blev malet hvide. Kvistene kunne ligeledes med fordel gøres mindre, således at størrelse var afpasset huset øvrige proportioner.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.