

## Fruegade 4

Registrering foretaget:  
marts. 2012



**Adresse**  
Fruegade 4

**Matr.nr.**  
120 d, Slagelse bygrunde

**Beboelse/erhverv**

**Byggesager**  
Opførelsesår: 1910

**BBR**  
Samlet etageareal: 248 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 4

Antal erhverv: 0

**Signaturforklaring:**

Mindre god ☐ ☒  
Middel ☐ ☒  
God ☐ ☒

### Stueetagen

**Hoveddør**



Hoveddøren er ikke synlig fra Fruegade.

**Vinduer**



To fags dannebrogsvinduer hvidmalede, udført i træ og med termovindue.

**Kviste**



To mansardkviste udført i træ og med dannebrogsvindue, hvidmalede og i træ med termovindue. Inddækninger er udført i zink. Bygningen har en frontkvist udført i træ og med hvide plastvinduer.

**Tag**



Mansardtag med brune vingesten i cement. Taget har et ovenlysvindue.

**Skorsten**



Bygningen har én skorsten - i gule teglsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen har pudsede overflader i hvidlige og lysegrå nuancer. God harmoni i farvesammensætningen. Materialevalget virker gedigent og robust. Dog virker vingetegl i cement skæmmende på resten af bygningen ligesom plastvinduer i frontkvisten.

### Arkitektonisk helhed



Bygningen er en fire fagsbygning i 1½ etage med udnyttet tagetage. Bygningen har en dominerende frontkvist. Vinduesåbningerne i stueetagen og i frontkvisten er faldrundbuede. Vinduesåbningen er trukket i puds. Facaden er markeret med refendfugning og med kvadremurværk. Hovedgesimsen er kraftig og trukket i puds. Under vinduerne i stueetagen/frontkvisten er der balustre. Bygningen er symmetrisk omkring frontkvisten.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker passende og som en god overgang til Fruesgades øvrige bygninger - ud af byen. Placering er fin i forhold til byggelinien i Fruegade.

### Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man i fremtiden fik udskiftet tag til rød vingesten i tegl, tagrender og nedløb fra plast til zink. Ovenlysvinduet virker også skæmmende på bygningen.

### SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*