

Fruegade 46 - 48

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse

Fruegade 46 - 48

Matr.nr.

94 a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1915
Om-/tilbyggn.år: 1986

BBR

Samlet etageareal: 448 m²

Antal boliger: 8

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Hoveddør

Bygningen har to fyldningsdøre i hvidmalet træ med opsprossede glaspartier som hoveddøre til henholdsvis Fruegade 46 og 48.

Vinduer

Opgangsvinduer er to x fire et-fagsvinduer i hvidmalet træ og med termoglas. Øvrige vinduer er tre-fags dannebrogsvinduer, hvidmalet træ og med termoglas. Kældervinduer er opsprossede enkeltfagsvinduer - i hvidmalet træ og med enkeltglas.

Kviste

Bygningen har tre to x to-fags taskekviste. Vinduerne er bondehusvinduer i træ og med enkeltglas. Front er i træ, mens flanker er i zink.

Tag

Sadeltag med røde vingesten i tegl. Taskekvistene har eternit som tag.


Skorsten

Bygningen har fem murede skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår i blank mur med røde teglsten. Gesimsbånd og stik er ligeledes i røde teglsten. Farvesammensætningen er harmonisk, og bygningen præsenterer sig fint og markant i gadebilledet. Soklen er pudset og fremstår i en grålig nuance. Materialevalget virker gedigent og robust. Tag og nedløb er i zink.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en etagebygning opført som en seks-fags bygning i 2½ etage. Bygningen fremstår harmonisk og er symmetrisk opbyggede omkring de fremskudte trappeopgange. Vinduesåbningerne i stueetagen og på 1. etage er fladbuede og med mørke sålbænke. Vinduer i opgangene er retvinklede mens vinduesåbningerne i kælderen er rundbuede.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker understøttende for gadebilledet og omgivelserne.

Anbefalinger

Bygningen fremstår klar og markant. I fremtiden bør bygningens kviste have samme tagmateriale som resten af taget og med front og vindue i samme farve som de øvrige vinduer i bygningen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.