

Fruegade 50

Registrering foretaget:
marts. 2012

Adresse

Fruegade 50

Matr.nr.

94c, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1850
Om-/tilbygn.år: 1989

BBR

Samlet etageareal: 153m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐

Middel ☐

God ☐



Stueetagen

Hoveddør



Bygningen har en fyldningsdør i hvidmalet træ som hoveddør. Over døren er et mindre vinduesfelt.

Vinduer



Bygningen har seks dannebrogsvinduer udført i træ og med termoglas.

Kviste



Bygningen har to københavnerkviste med to-fags bondehusvindue, hvidmalet og med termoglas. Flunker er med termoglas og front i hvidmalet træ. Bygningen har desuden 2 ovenlysvinduer.

Tag



Sadeltag med røde vingesten i tegl.

Skorsten



Bygningen har én muret skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår pudset i en lys grøn nuance. Hovedgesimsen er en trukket hvidmalet gesims. Farvesammensætningen er behersket, og bygningen præsenterer sig fint og markant i gadebilledet. Soklen er pudset/tjæret i sort farve. Materialevalget virker gedigent og robust. Tag- og nedløb er i zink.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en syv-fags bygning i 1½ etage. Bygningen er et simpelt byhus og med få enkle detaljer. Bygningen fremstår harmonisk men er ikke symmetrisk opbygget. Vinduesåbningerne i stueetagen er fladbuede og med teglsålbænke i samme farve som facaden.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker understøttende for gadebilledet og omgivelserne.

Anbefalinger

Bygningen fremstår klar. I fremtiden bør bygningens kviste følge takten og placering af de øvrige vinduer i stueetage. Det bør i fremtiden også overvejes at udskifte ovenlys til fordel for kviste. De mange vandrette tudsten i taget skæmmer bygningen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.