

Fruegade 9

Registrering foretaget:
marts. 2012



Adresse
Fruegade 9

Matr.nr.
165, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1877
Om-/tilbyggn.år: 1985

BBR
Samlet etageareal: 250 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

- Hoveddør** Bygningen har to fyldningsdøre i hvidmalet træ.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ.
- Kviste** Bygningen har to københavnerkviste med flunke og front i træ.
- Tag** Sadeltag med rød vingetegl. Tagfladen brydes af fire ovenlysvinduer.
- Skorsten** Bygningen har to skorstene.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 6

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset malet i en gul nuance med lys blå sokkel og hvide vinduer og døre. Der er fin harmoni mellem den gule facade, det røde tag og de hvide vinduer. Den blå nuance ved soklen virker dog afvigende herfra.

Arkitektonisk helhed



Mindre dobbelthus, med enkelte detaljer som pudset gesims. De to københavnerkviste virker i proportion overordnet set fine nok. Materialevalget og vinduesstørrelsen kunne dog med fordel bearbejdes, ligeledes kunne placeringen tilpasses vinduesrytmen fra stueetagen. De fire ovenlysvinduer virker bl.a. via deres placering skæmmende for bygningens helhed.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gaden.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis soklen blev malet i en farve der harmonerer med den øvrige farvesætning. Samt hvis tagfladen, navnlig omkring ovenlysvinduerne blev bearbejdet set i forhold til bygningens arkitektoniske udtryk.