

Gl. Torv 2

Registrering foretaget:
dec. 2011



Adresse
Gl. Torv 2

Matr.nr.
260, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der tøjbutik,
på 1. sal kontorvirksomhed og
i de øvrige etager beboelse.

Byggesager
Forhuset blev opført i 1857.
Ud fra ældre fotos vides det
at ejendommens oprindelige
facade har ændret formsprog
og karakter i løbet af perioden
1948-1980.

BBR
Samlet etageareal: 920 m²

Antal boliger: 4

Antal erhverv: 3

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

- Hoveddør** Dobbeltdør i træ med sprosseinddelt overvindue.
- Butiksdør** Dobbeltdør i glas med ramme i alu.
- Glaspartier** Tre forskellige størrelser glaspartier, alle i alu.
- Skiltning og markiser** Skiltningen er neutral, idet den er placeret som mindre påklæbninger på glaspartierne. Rullemarkiserne, der er placeret over hele butiksfacaden, virker dominerende.

Øvrige etager

- Vinduer** To-fags hvidmalede dannebrogsvinduer med termoglas.
- Kviste** 6 stk. københavnerkviste indklædt i zink. Kvistene er placeret i en bestemt takt, mellem 1. og 2. sals vinduer.
- Tag** Brune eternitplader.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden er pudset i cementpuds, med "refrengfuger". Stueetagen er sort, mens de øvrige etager fremstår i en sandfarvet nuance.

Arkitektonisk helhed



7-fags bygning. I sin helhed fremstår bygningen arkitektonisk spole-ret. Vinduesinddelingen i stueetage fremstår sammen med den pudsede facade i et nyere arkitektonisk udtryk, mens dannebrogsvinduerne, dobbeltdør og kviste fremstår i en nyklassicistisk stilart.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens "grove" arkitekturudtryk adskiller sig ud fra de øvrige bygninger ikke bare på Gl. Torv, men i området som helhed. I højde og drøjde har bygningen de rigtige proportioner ligesom visse bygningsdetaljer samt det neutrale farvevalg passer ind i forhold til de øvrige bygning på Gl. Torv.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man bearbejder facadens arkitektoniske udtryk som en helhed, med en konsekvent tilgang til de øvrige bygningers facadeudtryk på Gl. Torv.

SAVE

Arkitektonisk værdi 6

Kulturhistorisk værdi 6

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 6

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.