

Gl. Torv 5

Registrering foretaget:
dec. 2011

Adresse

Gl. Torv 5
(Skal ses i sammenhæng med
Klingenberg 1)

Matr.nr.

119m, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Der er bankvirksomhed i hele
ejendommen.

Byggesager

Klingenberg blev anlagt i
1942. I den forbindelse blev
Gl. Torv 5 opført af arkitekt-
firmaet Steudel & Knudsen
Pedersen.

BBR

Samlet etageareal: 1.480 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 4

Signaturforklaring:

Mindre god ☐

Middel ☐

God ☐



Stueetagen

Butiksdøre



Dobbeltdør i glas og alu med karme
i antracitgrå nuance. Døren passer
fint ind i butiksfacaden.

Glaspartier



Glaspartierne med kanter i antra-
citgrå aluminium. Glaspartierne ind-
ordner sig næsten, vinduesrytmen
fra den overliggende facade.

Skiltning



Et aflangt grønt skilt er placeret
over indgangspartiet. Det er for-
holdsvist markant og må i frem-
tiden ikke blive større. Udhængs-
skiltet virker overflødigt, idet der
ligeledes skiltes på det forhøjede
gavlparti.

Øvrige etager

Vinduer



To-fags vinduer med gennemgåen-
de overvindue, udført i hvide plastik
med termoruder. Formgivningen af
vinduerne passer fint ind i facadens
øvrige udtryk.

Altangang



Den øverste etage er tilbagetruk-
ket, med en smal altangang afslut-
tet med en lamelsolafskærmning.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Både facade og vinduer fremstår i hvide nuancer, hvilket gør den karakteristiske grønne skiltning meget markant. Soklen under butiksfacaden er beklædt med fliser i en grå nuance.

Arkitektonisk helhed



Karakteristisk hjørnebygning i funkisstil og fremstår som en fin repræsentant for sin tid. Særligt det forhøjede gavlparti, der udgør et tårnmotiv, spiller op til hjørnet mod rundkørselen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen harmonerer fint med den øvrige bebyggelse omkring torvet. Nær bygningen er flere bygninger fra samme arkitektoniske periode.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man bearbejder den nedre del af facade, samt skiltning og farvevalg. Det er væsentligt, at man ikke foretager ændringer på bygningen, der er i uoverensstemmelse med bygningens arkitektur.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.