

Gl. Torv 7

Registrering foretaget:
dec. 2011



Adresse
Gl. Torv 7

Matr.nr.
119I, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der jobbutik ved AF, og på de øvrige etager er der kontorvirksomhed.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 1943 af arkitektfirmaet Steudel & Knudsen Pedersen.

BBR
Samlet etageareal: 1.724 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 8

Signaturforklaring:

Mindre god ☐
Middel ☐
God ☐

Stueetagen

Hoveddør ☐ Hvidmalet fyldningsdør med fyldninger i glas.

Butiksdør ☐ Butiksdør med stort glasparti og i hvid alu.

Vinduer ☐ Glaspartierne underordner sig ikke de overliggende etagers vindues inddeling.

Skiltning ☐ Skiltningen er bl.a. placeret på muren over glaspartierne. Skiltningen er forholdsvis markant, med relativt dybe bogstaver. På vinduerne er placeret påklæbnings-reklamer. En baldakin er placeret over hjørnet. Baldakin i zink er tilpasset bygningsformsprog.

Øvrige etager

Glasparti mod rundkørsel ☐ Fem-fags glaspartier, med tre udgående rammer, tophængte med termovinduer i hvidmalet træ.

Glasparti ved trappeopgang. ☐ Smalt glasparti, bestående af 6 vinduer placeret over hinanden, sprosseinddelt. Vinduerne er i hvidmalet træ.

Øvrige vinduer ☐ Tophængte termovinduer i hvidmalet træ, med overvinduer. I formsprog adskiller de sig fra de oprindelige over hoveddøren i Slotsgade.

Franske altaner ☐ Formmæssig sammenhæng med termovinduerne. De franske altaner er neutralt indpasset i facaden, bygningen ville dog fremstå mere klart uden.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



God harmoni mellem den blanke mur, stueetagens sandstensbeklædning, den blanke røde mur og de hvide vinduer, døre og altangelændere.

Arkitektonisk helhed



Flot funkislignende hjørneejendom. Med de oprindelige vinduer må bygningen have fremstået meget elegant. Netop facaden ud til rundkørslen har en facade, som kan ses fra mange vinkler og som rummer stor detaljeringsgrad. Vinduerne skiller sig også ud her ved at være noget større. Detaljen omkring fugerne med vandrette fuger i lys mørtel og rødlige studsfuger er fin.

Sammenhæng med omgivelserne



Markant bygning, som spiller godt sammen med øvrige bygningers arkitektoniske udtryk og bidrager til at give tyngde til byrummet omkring rundkørslen.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man fjerner gadelysarmaturet mod rundkørselen, bearbejder vinduer og glasparker i overensstemmelse med bygningens formsprog, samt nedtoner skiltningen. Ved udskiftning af vinduer bør opsproningen være tyndere - således at glasparkerne fremstår mere elegante.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.