

Gl. Torv 8

Registrering foretaget:
dec. 2011

Adresse
Gl. Torv 8

Matr.nr.
53, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen og 1. sal er der restaurant og bar og på de øvrige etager beboelse.

Byggesager
Ejendommen er opført i 1863.

BBR
Samlet etageareal: 576 m²

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 5

Signaturforklaring:

Mindre god ☐

Middel ☐

God ☐



Stueetagen

Butiksdøre



Dobbeltdør med buet overvindue, i sortmalet træ. Dørene virker tunge bl.a. grundet sprosserne.

Vinduer



Store vinduer der indordner sig de eksisterende rundbuede murhuller.

Skiltning og markiser



Neutral skiltning, udført som påklæbning på vinduerne.

Øvrige etager

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i træ med termoglas.

Kviste



Tre københavnerviste med flunke i zink.

Tag



Vingetag i tegl. Tagets flade er kun brudt af kvistene, som trods de uheldige proportioner indordner sig husets vertikale rytme.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning




Stueetagen fremstår i en mørk grøn farve. De øvrige etager i blank mur med rød mursten. Murhullernes detaljering er fremhævet med hvide nuancer, og derved skabes kontrast til facadefarven. Der er derfor en god kontrast mellem den mørkegrønne farve, de røde mursten og farven på indfatningen omkring murhullerne.

Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår velproportioneret, som et 5-fags hus. Tyngden i stueetage spiller godt sammen med de "lettere" etager ovenover. Facadens både vertikale og horisontale opdeling står tydeligt frem, sammen med detaljerne omkring vindues- og dørpartier.

Sammenhæng med omgivelserne



Både i højde og materialer passer huset fint ind i gadebilledet. Set fra Gl. Torv træder bygningen markant frem i husrækken.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man bearbejder udformningen af vinduer og døre i stueetagen i overensstemmelse med bygningens formsprog. Der bør ved evt. ombygninger værnes om tagetagens samt 1-2. sals udformning og materialevalg.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.