

# Herrestræde 16

Registrering foretaget:  
marts 2012



## Adresse

Herrestræde 16 - skal ses  
sammen med Herrestræde  
A, B

## Matr.nr.

65a, Slagelse bygrunde

## Beboelse/erhverv

## Byggesager

Opførelsesår: 1900  
Om- /tilbygn.år:

**BBR** - Skal ses sammen med  
Herrestræde 14 A, B

Samlet etageareal:  
1535+65= 1600m<sup>2</sup>

Antal boliger: 20

Antal erhverv: 1

## Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

## Stueetagen

### Port

Retkanted portåbning med dobbelt  
smedejernsport.

### Hoveddør

Pladedør i hvidmalet træ med af-  
lang glasrude.

### Glaspartier

Glaspartier med karm i grønmalet  
træ. Over hjørne rammedør i grøn-  
malet træ med overvindue.

### Vinduer

En og to-fags vinduer i hvid plast.  
Et enkelt vindue er udført som fire-  
fags trævindue.

### Tag

Sadeltag med tagpaptag.

### Skorsten

Bygningen har ingen skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår hovedsagligt pudset i røde, gule og beige nuancer. Over hjørnet samt ved indgangsdørene fremstår facaden i blank rød mur. Generelt set kunne farvesætningen med fordel genopfriskes. Materialelemæssigt skiller vinduer, døre og tagrende sig negativt ud ved at være udført i plast.

### Arkitektonisk helhed



Hjørneejendom med mindre tårnmotiv over hjørnet. Bygningen har enkelte fine detaljer omkring indgangs- og butiksdøre, men det arkitektoniske helhedsindtrykket skæmmes desværre af navnlig vinduer og altanværn i gult plademateriale.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker overordnet styrkende for gadebilledet.

### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klar, hvis farvesætning blev bearbejdet og vinduerne udskiftet til trævinduer.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 6

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*