

Herrestræde 6 a,b

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse

Herrestræde 6 a,b

Matr.nr.

37e, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1887
Om- /tilbyggn.år: 1988

BBR

Samlet etageareal: 65 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god
Middel
God

Stueetagen

Port



En rektantet portåbning, med dobbelt skydeport. Portene er i blåmalet træ med glasfyldninger øverst. En rektantet portåbning, med dobbelt port i træ.

Hoveddør



Rammedør i hvid plast med sideparti med termoglas.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer udført i hvid plast med termoglas.

Kviste



Tre taskekviste med front og flunke i zink.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår dels pudset i en gul nuance, og dels i en hvid nuance. Den varierede farvesætning af facaden betyder, at bygning og garage fremstår uafhængige af hinanden, hvilket må siges at være velovervejet. Der er god harmoni mellem dels den gule facade med de hvide vinduer, grå sokkel og det røde tegltag, og den hvide facade med de blå porte. Tagrende og nedløb er udført i kobber.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret mindre byhus med enkelte detaljer som pudset gesims og bæltegesims ved garagen. Skiftet i farvesætning og detaljering medfører, at bygning og garage fremstår som to selvstændige bygninger, hvilket særligt virker underbyggende for opfattelsen af byhusets proportioner.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gaden, idet den tilstødende bygning er flere etager højere.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis vinduer og døre var udført i træ.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.