

Hestemøllestræde 3

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Hestemøllestræde 3

Matr.nr.

119g, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1941
Om- /tilbyggn. år: -




BBR

Samlet etageareal: 574 m²

Antal boliger: 8

Antal erhverv: 0


Signaturforklaring:

Mindre god 
Middel 
God 




Stueetagen


Hoveddør

 Fransk dør i hvidmalet træ med fyldninger og to-fags overvindue.


Vinduer

 Et-fags vinduer i hvid plast, med gående ramme nederst, og mindre overvindue.

Kviste

 Mindre kvist med fladt tag. Flunke er udført i zink.

Tag

 Sadeltag med rød vingetegl. Tagfladen brydes af tre ovenlys.

Skorsten

 Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød tegl mur med enkelte detaljer. Der er farvemæssigt god harmoni mellem facaden, de hvide vinduer, den pudsede grå sokkel, det sorte bindingsværk ved tagetagen og det røde tegltag. Vinduerne, udført i plast, virker desværre materialemæssigt afvigende fra bygningens øvrige materialevalg. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre etagebygning med murede detaljer som stik over vinduer, portal ved indgangsdør, bloktandsgesims og bindingsværk. Arkitektonisk fremstår tagetagen meget massiv, som en forvokset kvist der bryder tagfladen i den hele længde. Sammen med de et-fags vinduer er tagetagen dermed medvirkende til at bryde bygningens proportioner.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt vinduerne blev udført som to-fags trævinduer. Ligeledes skal man være varsom med at placere flere kviste og ovenlys ved tagfladen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.