

Ingemannsvej 15

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Ingemannsvej 15

Matr.nr.

178z, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1914

Om-/tilbygn.år: -

BBR

Samlet etageareal: 165 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Ingen synlig hoveddør fra Ingemannsvej.

Vinduer



I stueetagen er der to fire-fags dannebrogsvinduer i hvid plast og termoglas med hvidmalede karme. Vinduet er opsproset.

På 1. salen er der tre-fags dannebrogsvinduer i hvid plast og med hvidmalet karme. Vinduet er med termoglas og som er opsproset. Under vinduet er en lille altankasse.

Kvist



Bygningen har en gavlkvist, som indeholder et ovalt vindue foroven. Desuden er der et ovenlysvindue udført med termoglas.

Tag



Halvvalmet tag oplagt med korte bølgeeternitplader.

Skorsten



Bygningen har en skorsten udført som isoleret stålrør med kappe og regnhætte.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset og malet i en creme nuance. Hovedgesims er hvidmalet og gavlkvistens omløbende gesims er ligeledes malet i en hvidlig farve. Soklen sortmalet /tjæret. Farvesammensætninger mellem facade, gesims, sokkel og tag er middelgod. Materialesammensætningen er konsekvent med plastvinduer, pudset muret facade og ditto sokkel. Tagrende og tag-nedløb er udført i plastmateriale.

Arkitektonisk helhed



Hoveddelen af bygningen er en to-fagsbygning i 1½ etage. Byggestilen er bygmestervilla. Karakteristisk er gavlkvisten som vender ud mod Ingemannsvej. Kvisten har en omløbende gesims der fortsætter tagkanten rundt. Denne gesims og hovedgesimsen er udført som en sparren kopgesims.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen placerer sig godt midt på grunden, med en lille forhave, indkørsel og beplantning, som ikke skæmmes bygningen. I sin helhed fremstår bygning og haveanlæg som afbalanceret og velanlagt. I højde og drøjde matcher bygningen fint de øvrige bygninger langs Ingemannsvej.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden blev udført med naturskiffer eller tegl. Farvesammensætningen bør ligeledes overvejes og bør følge jordfarveskalaen mere konsekvent. Vinduer bør i fremtiden være udført i træ - ligesom ovenlyset ikke klæder bygningen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.