

Ingemannsvej 17

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Ingemannsvej 17

Matr.nr.

178cf, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1927

Om-/tilbygn.år: 1990

BBR

Samlet etageareal: 430 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Hoveddøren er placeret ud til sidevejen til Ingemannsvej. Døren er en hvidmalet fransk dør med glasfelter.

Vinduer



I stueetagen ud til Ingemannsvej er der 2 dannebrogsvinduer i hvidmalet træ og termoglas samt med hvidmalet karme.

Mod sidevejen til Ingemannsvej er der 6 dannebrogsvinduer i hvidmalet træ og termovinder samt hvidmalede karme.

Samtlige vinduer er indpasset i hvidmalede/-pudsede vinduenischer.

På 1. salen er der i gavlen mod Ingemannsvej to to-fagsvinduer udført i træ og med termoglas. Vindueskarme er hvidmalede og tilsvarende er vinduesindfatninger profilet og udført hvidmalet/-pudset.

Kvist



Bygningen har 5 ovenlysvinduer - med lodrette lysindtag/knægte skåret ind i tagfladen

Tag



Sadeltag med skifer.

Skorsten



Bygningen har ingen skorstene



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden muret i rød teglsten. Hovedgesims er en trukket gesims pudset og hvidmalet. Farvesammensætninger mellem facade, gesims, sokkel og tag er god. Materialesammensætningen er konsekvent med vinduer i træ, den røde teglstensfacade og det sorte tegltag og fremstår fin. Ovenlyset med lodrette lysindtag skåret ind i taget virker dominerende på tagfladen. Tagrende og tagedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Bygningsorientering er mod sidevejen til Ingemannsvej. Bygningen er en et syv-fagsbygning i 1½ etage. Bygningen fremstår gedigen med robuste materialer og fine detaljer. Byggestilen er bygmestervilla. Karakteristisk for bygningen er de dominerende vinduerne med hvidmalede/-pudsede vindueshuller og indfatninger med profileret vindues-overligger.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen placerer sig godt midt på grunden og fremstår markant i forhold de øvrige bygninger til sidevejen til Ingemannsvej. beplantning foran huset er afballanceret. I højde og drøjde matcher bygningen fint de øvrige bygninger langs Ingemannsvej.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden blev udført med knap som markante ovenlysvinduer. Materialesammensætningen er fin, og man bør i fremtiden være påpasselig med store ændringer i arkitekturen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.