

Ingemannsvej 4

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Ingemannsvej 4

Matr.nr.

177x, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1924

Om-/tilbygn.år: 1964

BBR

Samlet etageareal: 217 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Hoveddøren er en halvdør udført i træ og med opsprosnings i vinduesfeltet. Døren er hvidmalet.

Vinduer



Bygningen har i stueetagen to-fags dannebrogsvinduer med opsprosnings. Vinduet er udført i træ, hvidmalet og med opsprosnings. Vinduet er et fortsatsvindue.

I karnappen er et frederiksberg-vindue ud mod gaden. I siden af karnappen er der et ét-fags vindue. Vinduerne er udført i træ, hvidmalet og med fortsats.

Kvist



Bygningen har en markant og dominerende pultkvist, som udgør næsten 1/3 af tagfladen. Kvisten har flunke og front udført i træ, som er malet i lysblå farve - samme farve som facaden. Vinduet er et dannebrogsvindue i træ og hvidmalet.

Tag



Halvvalmet tag med vingesten i rød tegl.

Skorsten



Bygningen har en muret skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden er malet/pudset i lyseblå farve. Bygningsdetaljer er fremhævet med en hvidlig farve nuance. Farvesammensætningen mellem den lysblå facadefarve, de hvide bygningsdetaljer og det røde tag samt soklen i en grålig farve fremstår ikke så afbalanceret. Materialesammensætningen er konsekvent med vinduer i træ, pudsede/malede overflader og de rødlig teglsten fremstår omvendt fin og afbalanceret. Tagrende og tagnedløb er både udført i zink og plast.

Arkitektonisk helhed



Bygningen vender front ud mod Ingemannsvej. Bygningen er en tre-fagsbygning i 1½ etage. Karnappen rummer mange bygningsdetaljer som gør bygningen markant. Byggestilen er bygmesterhus.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er styrkende for gadebilledet. Matcher fint i drøjde og placering på grund de øvrige bebyggelser. Bevoksningen foran bygningen er markant og næsten for dominerende.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis man i fremtiden fik justeret pulstkarnappen, så den i drøjde matcher resten af bygningen. Ligeledes bør man i fremtiden overveje en anden farvesammensætning som er mere i overensstemmelse med de klassiske jordfarver. Endelig bør tagrende og -nedløb var af samme materiale - i zink. Forarealet kunne trænge til at blive trimmet, så bygningen fremstår mere i gadebilledet.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.