

Ingemannsvej 6

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Ingemannsvej 6

Matr.nr.

1770, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1457

Om-/tilbyggn.år: 1984

BBR

Samlet etageareal:
448+432= 880 m²

Antal boliger: 9

Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Hoveddør



Bygningskomplekset har flere hoveddøre. Hoveddøren ud mod Ingemannsvej er en halvdør med et glasparti, opsproset som et kryds. Foroven er der et ovenvindue, som også er opsposset som 2 krydsfelter. Døren er malet i en blågrå farve. Hoveddøren mod Munkevænget er en 2-fløjet fyldningdør udført i træ og malet i en mørkegrøn farve. Ovenfor er et ovenvindue som er opsproset. Der er fordakninger som er båret af en ramme bestående af en overlægger og to konsoller. Det må formodes at denne hoveddør er den primære dør til bygningskomplekset.

Vinduer



Bygningskomplekset er i stueetagen forsynet med to-fags vinduer med termoglas. Vinduerne er indpasset i fladbuet vinduesåbning. Vinduerne er udført i træ og hvidmalet og opsproset. Vinduer i de øvrige etager - især den kvadratiske bygning i det nordvestlige hjørne af bygningskomplekset - er kvadratiske og hvor midterposten danner et kryds i vinduet. Vinduerne er med termoglas og udført i hvidmalet træ.

Kvist



Bygningen har 5 ovenlysvinduer mod Ingemannsvej. Desuden er der i det øvrige bygningskompleks et større antal ovenlysvinduerne. Ingen af ovenlysvinduerne følger takten i vinduesplaceringen i stueetagen.

Tag



Sadeltag med vingesten i rød tegl. Den kvadratiske bygning har et pyramidetag med vingesten i rød tegl.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.


Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden i hele bygningskomplekset er pudset/malet i hvidlig farve. Hovedgesims er profilet og malet/pudset i en hvidlig farve. Bygningsdetaljer er tilsvarende pudset/farvet i samme hvidlige farve. Der er en fin balance i kompleksets samlede farvesammensætninger. Materialsammensætningen er konsekvent med vinduer i træ, pudsede/malede overflader, og de rødlige teglsten fremstår ligeledes afbalancerede og fine. Tagrende og tagnedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Bygningskomplekset udgør en tre-fløjet bygning. Bygningskompleksets hovedadgang sker via Munkevænget ind over et lille belagt gårdanlæg. Gården er adskilt fra vejen ved søjler og støbejernsgitter og beplantning i form af stedsegrønne træer. Komplekset er opført i 1½ etage og rummer enkle og klare bygningsdetaljer. Komplekset har nyklassicistiske træk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningskomplekset står markant og fint både i forhold til Ingemannsvej og Munkevænget og skal bl.a. ses i forhold til Ingemannsvej 8A-10A, som også har gårdtrum vendt ud mod Munkevænget.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis man i fremtiden fik udskiftet ovenlys med anden løsning.