

Ingemannsvej 7

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse

Ingemannsvej 7

Matr.nr.

178t, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1912

Om-/tilbygn.år: -

BBR

Samlet etageareal: 185 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐

Middel ☐

God ☐

Stueetagen

Hoveddør

☐

Ikke synlig fra Ingemannsvej.

Vinduer

☐

To to-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ/med brune karme. Ved karnappen er der et- og to-fags dannebrogsvinduer. Alle vinduer er med termoglas.

Kvist

☐

Karnappen er afsluttet som gavlkvist men som en videreførelse af karnapmotivet. En mansardkvist med flunke i zink samt tre-fags dannebrogsvindue, hvidmalet træ og med termoglas.

Allerøverst er en tre-fags pultkvist. Flunke og front i træ. Vinduerne er ligeledes i mørkfarvet træ med termoglas.

Tag

☐

Mansard tag med dobbelt vingesten i rød farve og i henholdsvis tegl og cement.

Skorsten

☐

Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår filset i en grålig nuance. Øvrige detaljer som gesims og vinduesindfatninger er ligeledes udført/filtset i grålig nuance. Der savnes harmoni mellem den grå facade, den sorttjærede sokkel og det røde tegltag. Materialesammensætningen er ind imellem uensartet - dette gælder kvist, vinduer og inddækninger. Tagrende er udført i zink, mens tagnedløb er i hvid plast.

Arkitektonisk helhed



Bygningen udgør en halvdel af en dobbelt byvilla. Karnappen og de mange kviste virker voldsom på bygningen - især den øverste kvist virker dominerende og bidrager ikke til forskønne bygningen arkitektonisk. Både Ingemannsvej 5 og 7 bør behandles ens i farve- og materialesammensætning samt arkitektonisk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen placerer sig godt midt på grunden, med forhave og beplantning som ikke skæmmes bygningen. I sin helhed fremstår bygning og haveanlæg velanlagt. Skal ses i sammenhæng med Ingemannsvej 5.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis både Ingemannsvej 5 og 7 havde samme materiale- og farvesammensætning og kviste og karnap var behandlet ens. Der er mange gode referencer i Ingemannsvej 5, som med fordel bruges som udgangspunkt for en forskønnelse.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 6

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.