

Jernbanegade 14

Registrering foretaget:
marts. 2012

Adresse

Jernbanegade 14

Matr.nr.

232, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1890

Om-/tilbygn. år: 1989

BBR

Samlet etageareal: 212 +
106 = 318 m²

Antal boliger: 4

Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddøre



Tre franske døre i hvidmalet træ med fire glasfelter. Dørene er placeret samlet i en mindre niche.

Glaspartier



Tre et-fags glaspartier i hvidmalet træ. Partierne er placeret i fladbuede murhuller.

Skilte



Til højre for nichen er placeret et pladeskilt med logo, samt en markise. Til venstre for nichen er placeret et skilt udført som enkeltbogstaver samt et logo. Alle tre glaspartier har påklæbet skilte nederst.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har tre mansardkviste i to forskellige størrelser.

Tag



Mansardtag med røde vingetagsten.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset i en gul nuance. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur. Den gule nuance ved stueetagen virker en anelse for cremet til at spille ordentligt sammen med den øvrige facade. Der er god harmoni mellem de øvrige elementer som den røde facade, de hvidmalede vinduer og det røde tag. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Fem fags etagebygning med enkelte murede detaljer, som buet stik og aftrappet gesims. Særligt den pudsede del af facaden er medvirkende til at inddele facaden i en øvre og nedre del, hvilket virker uhensigtsmæssigt, idet også mansardtaget skaber et etageudtryk. Kvistene er symmetrisk placeret i tagetagen. Symmetrien optages ikke af etagerne under.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis særligt farvesætning af stueetagen i fremtiden fremstår mere neutral og skiltningen er ens afstemt med enkeltbogstaver.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.