

Jernbanegade 16

Registrering foretaget:
marts. 2012

Adresse

Jernbanegade 16

Matr.nr.

233, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Off.år: 1900

Om- /tilbygn.år: 1989

BBR

Samlet etageareal:
 $163+78+20= 261 \text{ m}^2$

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Port



Dobbelt fyldningsport i gråmalet træ. Placeret i buet portåbning.

Hoveddør



Rammedør i hvidmalet træ med et glasfelt og overvindue.

Glasparti



To et-fags glaspartier i hvidmalet træ. Partierne er placeret i fladbu-ede murhuller.

Skilte



Pladeskilt samt udhængsskilt og påklæbning på vinduerne. Alle skilte er udført i en karakteristisk grøn farve.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har fire københavnerkviste. Kvistene optager ikke vinduesrytmen fra de underliggende etager.

Tag



Sadeltag med røde vingetagsten.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden er pudset og fremstår dels malet i en laksefarvet nuance og dels i en gul nuance. De to facadefarver harmonerer dårligt indbyrdes, og er medvirkende til at inddele bygningen i to vandrette lag. Skiltningen gør farvesætningen yderligere uharmonisk. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Syv fags etagebygning med enkelte detaljer som bæltegesims og pudset gesims. Bygningen har fine enkeltdele som vinduer, port og facadedetaljer, men der mangler i høj grad et overordnet samspil mellem disse elementer. Kvistene er symmetrisk placeret i tagetagen, men symmetrien harmonerer ikke med etagerne under.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker grundlæggende styrkende for gadeforløbet, men særligt farvesætningen er medvirkende til at gøre bygningens kvaliteter overset i gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis facaden i fremtiden bliver malet i en ensartet jordfarve, og gesims og bæltegesims bliver markeret med en hvid farve. Port, vinduer og kviste kan ligeledes afstemmes indbyrdes i en ens hvid, mens døren med fordel kan udskiftes med en fyldningsdør.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.