

Jernbanegade 18

Registrering foretaget:
marts. 2012



Adresse

Jernbanegade 18

Matr.nr.

234, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år.: 1900

BBR

Samlet etageareal:
 $199+75+35= 309\text{m}^2$

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Port



Tre-fags port med en fyldningsdør i grønmalet træ.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ. Ved 1. sal er vinduerne udført med buet overvindue.

Kviste



Bygningen har to københavnerkviste, samt en halvbuet frontkvist. Kvistene optager vinduesrytmen fra de underliggende etager.

Tag



Sadeltag med røde vingetagsten.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur. Der er god harmoni mellem facaden, de mange facadedetaljer og de hvide vinduer. Porten adskiller sig desværre med den grønne, nedslidte farve. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Fire-fags etagebygning med flere detaljer som risalit fremspring, halvbuede murede stik, aftrappet gesims med brystningsfrise og buet tympanon. Kvistene er symmetrisk placeret i tagetagen og skaber sammen med de øvrige vinduer en fin vertikal inddeling af facaden.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gedeforløbet, og placerer sig fint mod krydset. Det smalle fortov og de store gadearmaturer er desværre medvirkende til at sløre bygningen.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis facaden i fremtiden bliver afrenset og fugerne udført ensartet. Øvrige ændringer i facaden, arkitektonisk, materiale- og farvemæssigt bør undgås.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.