

# Jernbanegade 26

Registrering foretaget:  
marts. 2012



## Adresse

Jernbanegade 26

## Matr.nr.

469h, Slagelse bygrunde

## Beboelse/erhverv

## Byggesager

Opf. år: 1932

Om- tilbygn.: 1977

## BBR

Samlet etageareal: 937 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 8

Antal erhverv: 0

## Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

## Stueetagen

### Portåbning

Rundbuet portåbning med dobbelt port i blå og gråmalet træ.

### Hoveddør

Fransk dør i brunmalet træ med termoglas.

### Vinduer

To-fags dannebrogsvinduer i hvid plast med termoglas. Fire vinduer er udført med fyldning i blå emalit glas.

### Kviste

Bygningen har otte københavner kviste med flunke og front i plademateriale.

### Tag

Sadeltag med brun vingetegl. Tagfladen brydes af fem tagvinduer.

### Skorsten

Bygningen har en stålskorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur, med enkelte detaljer muret i gule sten. Der mangler til en vis grad farvemæssig sammenhæng mellem den murede facade, det blå emalit glas og den lyseblå og grå port. Tagrende og nedløb er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Større fritstående etagebygning. Facaden har mange fine detaljer som murede indfatninger og blokgesims. Overordnet set fremstår bygningen velproportioneret, men særligt plastvinduerne, stålskorstenen og emalitglasset afviger fra facadens arkitektoniske udtryk.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gadebilledet.

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klart, hvis navnligt emalitglas og vindue i fremtiden bliver udskiftet med franske altaner, og de øvrige vinduer bliver udskiftet til trævinduer. Porten kan ligeledes med fordel males.*