

Jernbanegade 8

Registrering foretaget:
aug. 2011

Adresse
Jernbanegade 8

Matr.nr.
228, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
Ejendommen er indrettet til restaurant og foreningsvirksomhed.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 1900. I 1976 blev der foretaget en større ombygning.

BBR
Samlet etageareal: 564 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god ☐

Middel ☐

God ☐



Stueetagen

Butiksdør



Døren, der er i glas og med kanter i brun alu, har en forkert placering set i forhold til vinduesskakten fra etagen ovenover samt forkerte proportioner i forhold til de øvrige indgreb i stueetagen.

Vinduer



Store vinduespartier med rammer i brun alu. Vinduerne har to forskellige størrelser, hvoraf vinduet til højre for døren fremtræder med de bedste proportioner og den bedste placering. I højden flugter de hverken portåbningen eller døren.

Skiltning



Skiltningen er forholdsvis dominerende og placeret både på facade, gavl og som udhængsskilt.

Øvrige etager

Vinduer



Sidehængte vinduer i grønmalet træværk. Vinduerne har blyopsprossede ruder med farvet glas, hvilket virker skæmmende.

Tag



Rød vingetegl. Tagfladen brydes af to ovenlysvinduer som ikke følger den øvrige facades vinduestakt.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



De hvide plastkarme, der er brugt i butiksvinduerne og døren, er uheldig. Det samme gælder den nyere skalmurede teglbeklædning af facaden.

Arkitektonisk helhed



Enkeltstående 6-fags ejendom. Vinduesrytmen på 1. salen er uharmonisk. Tilsvarende er ligeledes stueetagens butiksvinduer skævt inddelt. I fremtiden bør de to etager indordne sig bedre under hinanden. De forskellige muråbninger i butiksfacaden bør desuden afsluttes i samme højde, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Sammenhæng med omgivelserne



Enkeltstående ejendom som danner overgang mellem Vestsjællandscentret og den sammenhængende boligbebyggelse af nyere dato i Jernbanegade. Denne placering får dog bygningens proportioner til at fremstå for små.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå klarere, hvis man pudser stueetagen og nedtoner skiltningen, og vinduestakten bør være mere harmonisk over hele facaden.

SAVE

Arkitektonisk værdi 9

Kulturhistorisk værdi 8

Miljømæssig værdi 6

Originalitet 9

Tilstand 5

Bevaringsværdi 8

Bygningen er kategoriseret med en lav bevaringsværdi.