

## Løvegade 14+14A

Registrering foretaget:  
marts 2012

### Adresse

Løvegade 14+14A

### Matr.nr.

293a, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opf. år: 1877

Om-/tilbygn.: 1988

### BBR

Samlet etageareal: 376+152=  
528 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 2+3

Antal erhverv: 0

### Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



### Stueetagen

#### Hoveddør



Rammedøre i hvid- eller brunmalet træ med overvindue.

#### Glaspartier



Glaspartier i brunmalet træ. Et glasparti er udført i hvid plast.

#### Skilte



Skiltningen er udført som påklæbning på vinduer og i form af flagreklame.

#### Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvid plast. Et vindue er udført som tre-fags dannebrogsvindue.

#### Tag



Sadeltag med brune eternitplader.

#### Skorsten



Bygningen har to skorstene.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en gul nuance med flere hvidmalede detaljer. Ved stueetagen er facaden malet i den hvide nuance. Overordnet er der farvemæssigt god harmoni mellem facaden og de hvide vinduer. En større kontrast mellem facadens hvide og gule nuancer kunne dog med rette overvejes. Farve- og materialemæssigt skiller særligt taget sig ud, men også brugen af plastvinduer virker afvigende for materialesætningen. Tagrende og nedløb er udført i plast.

### Arkitektonisk helhed



Velproportioneret 11-fags bygning med detaljer som refendfuger, guirlander og pudset trukket gesims. Særligt tag og vinduer virker afvigende fra bygningens ellers fine arkitektoniske bearbejdning og detaljering.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker i form og proportion styrkende for gadebilledet.

### Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden er udført med rød vingetegl eller skifer og vinduerne og glaspartier udført i træ. Facaden kan ligeledes med fordel bearbejdes farvemæssigt, ud fra den klassiske jordfarveskala.

Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.

### SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 6

Bevaringsværdi 4

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*