

Løvegade 16

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Løvegade 16

Matr.nr.

294a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1900

Om-/tilbygn.: 1934

BBR

Samlet etageareal:

1.192+196= 1.388m²

Antal boliger: 15

Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Portåbning



Retkantet portåbning.

Hoveddør



Rammedøre i hvidmalet træ med vandrette sprosser. Den ene dør er udført med overvindue.

Glaspartier



En-fags glaspartier i hvidmalet træ.

Skilte



Skiltningen er udført som enkelt bogstaver, udhængsskilte og påklæbning på vinduer. Ved den ene forretning er ligeledes udført tre faldmarkiser.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ.

Kviste



En gavlkvist med muret front og flunke i zink, samt fem københavnerkviste med tag, front og flunke i zink.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl. Tagfladen brydes af to ovenlys.

Skorsten



Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår dels pudset i en hvidgrå nuance, og dels i blank rød mur. Farve- og materialemæssigt er der god harmoni mellem de hvide vinduer, facaden og det røde tag. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



13-fags etagebygning med flere fine detaljer som refendfuger, indfatninger omkring vinduer, bæltegesims og profileret pudset gesims. Bygningen fremstår overordnet set velproportioneret, men særligt den 13-fags lange facade gør at bygningens overordnede proportioner kommer til at fremstå horisontalt meget dominerende.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gadebilledet. Med den markante placering ud til pladsen kunne bygningen tåle at være udført med en etage højere.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis døre og glaspartier i fremtiden bliver udført i overensstemmelse med bygningens overordnede arkitektoniske udtryk - herunder takten i forhold til de øvrige vinduer på 1.sal.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.