

Løvegade 20A

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse

Løvegade 20A

Matr.nr.

296a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1877

Om-/tilbygn.: -

BBR

Samlet etageareal: 178 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Portåbning

Rundbuet portåbning, med dobbelt revleport i hvidmalet træ.

Vinduer

To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ.

Kviste

Pultkviste med flunke i zink, og rødt tegltag.

Tag

Sadeltag med rød vingetegl.

Skorsten

Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en blå nuance med flere fine detaljer, hvoraf enkelte er hvidmalede. Farve og materialemæssigt er der god harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og røde tag. Porten skiller sig desværre ud ved at fremstå i en mere hvidgrå nuance. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Fire-fags bygning med detaljer som refendfuger, bæltegesims og spærrenkoppesims. Bygningen virker overordnet velproportioneret, men særligt vinduestakten kunne være bedre afstemt. Antallet af kviste (4 stk.) virker dominerende på taget. Ligeledes er vindskeder og flunker meget dominerende. En fremtidig alternativ udformning kunne med fordel tilpasses bygningens arkitektoniske udtryk. Mindepladen er medvirkende til at fremme bygningens kulturhistoriske islæt.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis porten i fremtiden bliver malet i samme hvide farve som vinduerne, eller i en komplementær klassisk jordfarve. For at undgå at kvistmotivet er så dominerende bør antallet af kviste overvejes og/eller om kvistene udføres med anden udformning hvor vindskeder og flunker ikke er så dominerende eksempelvis som københavner kviste.