

## Løvegade 22 A

Registrering foretaget:  
marts 2012



### Adresse

Løvegade 22 A

### Matr.nr.

297a, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opf. år: 1851

Om-/tilbyggn.: 1975

### BBR

Samlet etageareal:  
827+250=1.077 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 11

Antal erhverv: 1

### Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



### Stueetagen

#### Hoveddør



Rammedøre i hvidmalet træ med tre glasfelter.

#### Vinduer



En og to-fags bondehusvinduer i hvidmalet træ. Enkelte af vinduer er rundbuede.

#### Tag



Sadeltag med rød vingetegl. Tagfladen brydes af seks ovenlysvinduer

#### Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en gul nuance, med enkelte detaljer. Farve og materialemæssigt er der god harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og røde tag. Tagrende og nedløb er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Velproportioneret bygning med detaljer som kamtakked gavl, markant tværgavl ved facade forlægning og pudset gesims. Vinduestakten kunne med fordel fremstå mere entydig, med en mere ensartet bredde på murpillerne.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gårdmiljøet.

### Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis enkelte af facadens detaljer, som gesimsen i fremtiden bliver markeret med en hvidlig nuance. Samt hvis indgangsdørene bliver udført som fyldningsdøre.

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*