

Langes Gård 28A+B

Registrering foretaget:
nov. 2011



Adresse
Langes Gård 28A+B

Matr.nr.
263b, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I en del af ejendommen er der på nuværende tidspunkt diskotek. Den resterende del står tom, men lejes ud til erhvervsformål.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 1895.

BBR
Samlet etageareal: 610 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☐ ☐
Middel ☐ ☐ ☐
God ☐ ☐ ☐

Gavl mod Skovsøgade

- Dør** ☐ ☐ Fyldningsdør i træ med glas i den øverste fyldning. Hverken formsproget, proportionerne eller placeringen virker optimal.
- Vinduer** ☐ ☐ To-fags trævinduer, sidehængt med termoglas. Tre vindueshuller er tilmuret.
- Skiltning** ☐ ☐ En aflang sort flade er malet sort over døren. Skiltningen, der er placeret til venstre for døren, består af enkeltstående bogstaver udført i træplanker. Skiltningen virker klodset og skæmmende for helhedsindtrykket.

Facade mod Langs Gård

- Dør** ☐ ☐ Dobbelt fyldningsdør i træ. Døren er fint indpasset i den fladbuede muråbning.
- Vinduer** ☐ ☐ To-fags vinduer i træ, sidehængte med termoglas. Vinduernes indbyrdes placering samt deres placering i forhold til de tilmurede vindueshuller på 1. salen er fin, men formsproget er ikke optimalt, idet opsprosningsen virker for klodset.
- Skiltning** ☐ ☐ Skiltningen er anbragt som enkeltstående bogstaver på en træplade, der er placeret over døren, men under muråbningens bue. Skiltningen fremstår enkel og elegant.
- Tag** ☐ ☐ Rød vingetegl.



SAVE

Arkitektonisk værdi	5
Kulturhistorisk værdi	3
Miljømæssig værdi	4
Originalitet	4
Tilstand	6

Bevaringsværdi 4
Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen er pudset i en okkergul nuance og udført med brunmalede vinduer og døre. Soklen er i kampesten. Facaden skæmmes af et sortmalet felt.

Arkitektonisk helhed



Facaden fremstår uharmonisk grundet de tilmurede vindueshuller. I fremtiden bør der tilstræbes en større sammenhæng mellem de enkelte bygningsdele og det overordnede arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen fremstår som et vigtigt element i gadebilledet, med gavl mod Fruegade. Den lille pladsdannelse foran gavlen kunne med fordel styrkes.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man tilpasser vinduerne til husets oprindelige arkitektur samt reetablerer de tilmurede vindueshuller.