

Nygade 2

Registrering foretaget:
dec. 2011

Adresse
Nygade 2

Matr.nr.
247, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der service-
erhverv og på de øvrige eta-
ger beboelse.

Byggesager
Ejendommen blev opført i
1898. En ombygning af faca-
den skete i 1927.

BBR
Samlet etageareal: 611 m²

Antal boliger: 5

Antal erhverv: 3

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☐

Middel ☐ ☐

God ☐ ☐



Stueetagen

Hoveddør



En dobbelt fyldningsdør i træ, med
overvindue, malet brun.

Glaspartier til venstre for hoveddør



Hvid fyldningsdør i træ, med over-
vindue, trukket tilbage fra facaden.
Butiksvinduer med rammer i
hvidmalet træ. Et dørhul er blevet
blændet med en simpel træplade.

Glaspartier til højre- for hoveddør



Brun butiksdør i træ, trukket tilbage
fra facaden. Butiksvinduer med
rammer i hvidmalet træ, til dels
overdækket af skiltningen.

Skiltning



Til højre er skiltningen placeret i et
bredt bånd over glaspartierne, som
udhængsskilt samt på plader ud-
over vinduerne. Skiltningen virker
her meget dominerende.

Til venstre er skiltningen diskret
udført som påklæbning på vin-
duerne, samt som udhængsskilt.
Skiltningen virker her afbalanceret i
forhold til bygningens overordnede
udtryk.

Øvrige etager

Vinduer



Primært to-fags dannebrogsvinduer
udført i træ med forsatsrammer,
hvidmalet.

Frontkvist



Københavnerkviste, med flunke i
zink, placeret uheldigt i forhold til
vinduesrytmen fra de øvrige etager.
Kvistene har to-fags vinduer med
termoglas.

Tag



Sort skifertag. Et enkelt ovenlysvin-
due bryder tagfladen.

Skorsten



Bygningen har tre små skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i rød tegl, med murede stik over vinduerne, gesims, pudsede frisebånd og murfremspring ved gavlsiderne. Stueetagen fremstår i venstre side med kvadersten, mens den i højre side hovedsageligt er tildækket med pladeskilte. Vinduer og glaspartier er hvidmalede, soklen til højre beklædt med fliser, og taget er udført i sort skifer.

Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår i 6 fag. Horisontalt deles facaden til dels af den markante skiltning. Kvistene er udført uden hensyntagen til vinduesrytmen fra de nedre etager. Skiltningen "JAVA BRÆNDERIETS HUS" har øjensynligt en historisk betydning for ejendommen og bør bevares.

Sammenhæng med omgivelserne



Ses der bort fra stueetagen, er der en fin samhørighed med omgivelserne både hvad angår proportioner og materialevalg.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man forsøger at tilbageføre bygningens stueetage i højre side til bygningens oprindelige formsprog, samt i særlig grad udformningen af kvistene til vinduesrytmen forinden, til tre-fags vinduerne ovenfor.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 2

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.