

Parkvej 2

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse
Parkvej 2

Matr.nr.
178ae, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1936

BBR
Samlet etageareal: 200m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

- Hoveddør** Kunne ikke iagttages fra Parkvej - hovedindgangen er fra Kirkegårdstien.
- Vinduer** Vinduer mod Parkvej er tre to-fags palæ-/småsprossede forsatsvinduer i hvidmalet træ. Desuden er der tre to-fags opsprossede hvidmalede kældervinduer.
- Kviste** Bygningen har 3 mansardkviste med to-fags småsprossede vinduer, med forsatsvindue og hvidmalet træ. Kvistene er buede foroven.
- Tag** Mansardtag med sort glaseret vingesten i tegl.
- Skorsten** Bygningen har én muret skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3


Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår i blank mur med røde teglsten. Hovedgesimsen er en muret sparrenkopgesims. Farvesammensætningen er fin og tidstypisk, og bygningen præsenterer sig fint og markant i gadebilledet. Soklen er pudset i en grålig tone. Materialevalget virker gedigent og robust og ligeledes tidstypisk. Tag- og nedløb er i zink.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en tre fags bygning i 1½ etage. Bygningen er en blanding mellem historicisme og bedre byggeskik med mansardtag og gedigent murværk i blank mur med røde teglsten. Trods denne blanding fremstår bygningen harmonisk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker understøttende for gadebilledet og omgivelserne og er en god over- / indgang til Parkvej og Kirkegårdsstien.

Anbefalinger

Bygningen fremstår klar. Bygningens stil, arkitektur, materiale- og farvesammensætning bør respekteres i fremtiden.