

Parkvej 20

Registrering foretaget:
marts 2012



Adresse
Parkvej 20

Matr.nr.
177q, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1911

BBR
Samlet etageareal: 170 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Hoveddør



Kunne ikke iagttages fra Parkvej - hovedindgangen er på siden af huset og dermed ikke synlig.

Vinduer



Vinduer mod Parkvej er to to-fags dannebrogsvinduer, hvidmalet træ og med termoglas og et enkelt tre-fags dannebrogsvindue i hvidmalet træ og med termoglas.

Derudover er alle dannebrogsvinduer småsprossede.

Kviste



Bygningen har en gavlkvist som en mindre risalit mod Parkvej med et tre-fags vindue i hvidmalet træ og med termoglas og følger takten fra stueetagen. Foran vinduet er en lille blomsteraltan. Til venstre for gavlkvisten er en tre-fags taskeskivst i hvidmalet træ og med termoglas. Flunke udført i brunmalet metal og med front i hvid og brunmalet træ.

Tag



Halvvalmet tag med gråsorte skifersten

Skorsten



Bygningen har en enkel muret skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår i pudset mur i en grålig nuance. Hovedgesimsen, bygningens hjørner og gavlkvisten er markeret/pudset i en knækket hvid farvenuance. Farvesammensætningen er fin og bygningen præsenterer sig fint og markant i gadebilledet. Soklen/kælderdel er pudset i en hvidlig tone. Materialevalget virker gedigent og robust. Tag- og nedløb er i zink.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en tre-fags bygning i 1½ etage. Bygningen rummer mange detaljer i facaden. Proportionerne er harmoniske. På sydsiden af huset er en altan i samme arkitektursprog som den øvrige bygning. Gavlkvisten rummer fine detaljer i træ samt mindre blomsteraltan.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker understøttende for gadebilledet og omgivelserne. Bygningens tilbagetrukne placering på grunden svarer til nabobebyggelsen. Bøgehækken og jerngitterlågen er en fin afslutning mod vejen.

Anbefalinger

Bygningen fremstår klar. Bygningens stil, arkitektur, materiale- og bør respekteres i fremtiden. Farvesammensætningen kan overvejes ændret.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 6

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 3

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.