

Parkvej 26

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Parkvej 26

Matr.nr.

177e, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1905

Om-/tilbygn.år: 1992

BBR

Samlet etageareal: 216 m²

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Kunne ikke iagttages fra Parkvej
- hovedindgangen er på siden af
huset og dermed ikke synlig.

Vinduer



Vinduer mod Parkvej er fem to-fags
dannebrogsvinduer, hvidmalet træ
og med termoglas. Vindueskarmen
er malet i en mørkegrøn farve.

Kviste



Bygningen har en gavlkvist som en
mindre risalit mod Parkvej med to
to-fags dannebrogsvindue i hvid-
malet træ, med grønmalet vindues-
karm og med termoglas. Vinduerne
i gavlkvisten følger vinduestakten
fra stueetagen. Til højre for gavlkvi-
sten er to tre-fags taskekviste i
hvidmalet træ og med termoglas.
Flunke og front er udført i grønma-
let træ. Inddækninger i zink.

Tag



Sadeltag med røde romerfaldstag-
sten.

Skorsten



Bygningen har en enkel muret
skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår i rød blank mur. Farvesammensætningen, den røde blanke mur sammen med de røde tagsten og de hvide og grønmaledede vinduer, er fin og harmonisk og bygningen præsenterer sig markant i gadebilledet. Soklen/kælderdel er pudset i en hvidlig tone. Materialevalget virker gedigent og robust. Tag- og nedløb er i zink.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en to fløjet/risilit fem-fags bygning i 1½ etage. Bygningen rummer enkelte detaljer i facaden. Proportionerne er harmoniske. En lille inskription "My Home" sidder diskret på risiliten.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker understøttende for gadebilledet og omgivelserne. Bygningens tilbagetrukne placering på grunden svarer til nabobebyggelsen. Bevoksningen, belysning samt andet inventar skæmmer helhedsindtrykket lidt.

Anbefalinger

Bygningen fremstår klar. Bygningens stil, arkitektur, materiale- og bør respekteres i fremtiden. Bevoksning, belysning og andet inventar skæmmer helhedsindtrykket lidt.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 6

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.