

Parkvej 6

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Parkvej 6

Matr.nr.

178aø, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1930
Om-/tilbygn.år: 1945

BBR

Samlet etageareal: 109 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Hoveddør



Kunne ikke iagttages fra Parkvej
- hovedindgangen er på siden af
huset og dermed ikke synlig.

Vinduer



Vinduer mod Parkvej er tre to-fags
bondehusvinduer i hvidmalet træ og
med termoglas.

På 1. sal er ligeledes to to-fags
bondehusvinduer i hvidmalet træ
og med termoglas. Formatet er dog
lidt mindre end vinduerne i stueeta-
gen.

Kviste



Bygningen har en enkelt pultkvist
på sydsiden af huset. Kvisten er
rødmalet træ og med tagpap.

Tag



Sadeltag med røde vingesten i tegl.

Skorsten



Bygningen har én muret skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår i blank mur med røde teglsten. Hovedgesimsen er en muret aftrappet gesims. Farvesammensætningen er fin og tidstypisk og bygningen præsenterer sig fint og markant i gadebilledet. Soklen er pudset i en grålig tone. Materialevalget virker gedigent og robust og ligeledes tidstypisk. Tag- og nedløb er i plast.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er en tre fags bygning i 1½ etage. Bygningen er en god repræsentant for byggeskik med typisk sadeltag og gedigne materialer i tegl. Bygningen fremstår harmonisk. Bygningen er ensidig - ingen vinduer i sydsiden bortset fra kvisten.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens højde/drøjde virker understøttende for gadebilledet og omgivelserne.

Anbefalinger

Bygningen fremstår klar. Bygningens stil, arkitektur, materiale- og farvesammensætning bør respekteres i fremtiden. Pultkvisten bør i fremtiden bestå af zink og med tag af tegl. Udskiftning af tag- og nedløb bør ske til zink.